




**KÄRCHER®**

**BDS 33/190 C  
BDS 43/150 C  
BDP 43/410 C  
BDS 43/Duo C**




Register and win!  
[www.kaercher.com!](http://www.kaercher.com/)






5.960-959.0 01/09


### BDS 33/190 C



**BDS 43/150 C  
BDP 43/410 C  
BDS 43/Duo C**



### BDS 43/Duo C



**Deutsch**



**English**



**Français**



**Italiano**



**Nederlands**



**Español**



**Português**



**Ελληνικά**



**Svenska**



**Suomi**




**Türkçe**




**Русский**





- |   |                                      |    |   |
|---|--------------------------------------|----|---|
| 1 | Entriegelung                         | 8  | Reinigungsmitteltank (Zubehör)                |
| 2 | Handgriff                            | 9  | Hebel Neigungsverstellung                     |
| 3 | Schalter (Ein/Aus)                   | 10 | Zubehör Steckdose<br>(nicht BDS 33/190 C)     |
| 4 | Dosierhebel Reinigungsmittellösung   | 11 | Taster Drehzahl erhöhen<br>(nur BDS 43/Duo C) |
| 5 | Rad                                  | 12 | Motorschutzschalter<br>(nur BDS 43/Duo C)     |
| 6 | Motor                                |    |   |
| 7 | Scheibenbürste/Treibteller (Zubehör) |    |   |



- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Разблокирование                                      | 8  | Бак для чистящего средства<br>(принадлежность)                          |
| 2 | Рукоятка   | 9  | Рычаг регулировки угла наклона  |
| 3 | Выключатель (вкл/выкл)                               | 10 | Принадлежность: розетка<br>(не для BDS 33/190 C)                        |
| 4 | Рычаг дозирования чистящего<br>средства              | 11 | Выключатель увеличения частоты<br>вращения<br>(только для BDS 43/Duo C) |
| 5 | Колесо   | 12 | Защитный выключатель двигателя<br>(только для BDS 43/Duo C)             |
| 6 | Двигатель  |    |   |
| 7 | Дисковая щётка/приводная<br>тарелка (принадлежность) |    |   |

## Уважаемый покупатель!



Перед использованием прибора в первый раз необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и выполнять указания, содержащиеся в нем. Сохраните эту инструкцию по эксплуатации для дальнейшего пользования или для последующего пользователя.

## Для нашей окружающей среды

### Просьба удалять упаковочные материалы согласно предписаниям о защите окружающей среды



Упаковочные материалы подлежат утилизации. Просим Вас не выбрасывать упаковочные материалы в контейнеры для бытового мусора, а отправлять их на утилизацию.

### Просим удалять отслужившие свой срок аппараты согласно предписаниям о защите окружающей среды



Отслужившие свой срок аппараты содержат ценные, допускающие свое рециклирование материалы, которые следует направлять на утилизацию. Аккумуляторы, масло и аналогичные материалы не должны попадать в окружающую среду Поэтому просим Вас удалять отслужившие свой срок аппараты через соответствующие системы сбора и сортировки отходов

### Чистящие элементы (принадлежности)

Чистящие элементы следует мыть водой, макс. 60 °C

## Использование по назначению

- Аппарат для чистки твердых поверхностей и находящихся в помещении ковровых напольных покрытий
- В соответствии с приведенными в этом руководстве по эксплуатации описаниями и указаниями по безопасности
- Любое использование, не отвечающее вышеназванным указаниям, рассматривается как использование не по назначению. Производитель не несет ответственности за возникающие в данном случае повреждения, риск несет только пользователь
- Прибор могут вскрывать только представители отдела сервисного обслуживания.

## Чистящие средства



### Внимание!

Следует соблюдать указания по безопасности- и обслуживанию изготавителя чистящих средств

- Запрещается применять растворители (бензин, ацетон, разбавитель и пр.)!
- Не допускать контакта с глазами и кожей
- Следует соблюдать указания по безопасности - и обслуживанию изготавителя чистящих средств -

**Kärcher предлагает испытанную, индивидуальную программу чистящих средств-**  
Ваш продавец охотно Вас проконсультирует.

## Транспортировка

- Извлечь сетевой штекер
- Установить опорную лапу на колесо и с помощью ручки слегка опрокинуть аппарат назад.
- Теперь стоящий на колёсах аппарат можно перемещать (толкать или тянуть)


## Каждый раз перед началом работы

- Проверить аппарат - в особенности сетевой кабель - на отсутствие повреждений
- Установить соответствующую дисковую щётку или фрикционный диск подложки (принадлежность) для конкретного применения

## Дисковые щётки-, монтаж приводной тарелки


### Указание:

Регулярно проверять дисковую щётку на наличие износа.



- Опорожнить бак для чистящего средства (принадлежность)
- Извлечь сетевой штекер
- Вытянув рычаг (1), привести ручку в вертикальное положение

- Опрокинуть аппарат и положить его на ручку



- Установить дисковую щётку или приводную тарелку в специальную выемку и повернуть против часовой стрелки

### Указание:

Загрязнённые накладки увеличивают нагрузку на аппарат. Поэтому следует применять чистые накладки. Загрязнённые накладки следует мыть водой, макс. 60 °C.

## Ввод в эксплуатацию



### Внимание!

Обслуживание аппарата требует определённых навыков!

- Рабочее место должно находиться позади аппарата
- Обеспечить, чтобы предназначенная для очистки зона была свободна от препятствий
- Проверить, может ли поверхность чиститься аппаратом
- Применение аппарата может быть осложнено неровностями или грубой поверхностью



### Внимание!

Опасность поражения током!

- Проверить сетевой кабель на отсутствие повреждений
- Никогда не переезжать сетевой кабель!
- Никогда не вешать сетевой кабель на шею или туловище




### Внимание!

Следить за тем, чтобы в процессе работы аппарат всегда находился в движении!

Не держать введенный в работу аппарат на одном месте, поскольку в противном случае возможно причинение повреждений напольному покрытию!

## Запуск аппарата



### Подсоединить аппарат к электрической сети

- При работе с аппаратом руки должны быть всегда сухими
- Напряжение питающей сети должно соответствовать напряжению, указанному на фирменной табличке Значения для подсоединения см. в Технических характеристиках-



### Внимание!

При использовании аппаратов BDS 43/150 C, BDP 43/410 C и BDS 43/Duo C с установленным всасывающим узлом (принадлежность) не должно быть превышено максимально допустимое полное сопротивление сети в точке электрического подсоединения (см. технические характеристики).

- Вставить вилку в розетку
- Потянув за рычаг (1) установить рукоятку в рабочее положение

### Указание:


Рукоятка должна находиться приблизительно на уровне пояса

- Вжать внутрь устройства разблокирования (2) (влево или вправо)
- Вытянуть вверх выключатель, расположенный на той же стороне (3)
- Дисковая щётка начинает вращаться

### Указание:

При отпускании выключателя (3) дисковая щётка останавливается

## Увеличение частоты вращения (только для BDS 43/Duo C)



- Нажать выключатель (4) при работающем аппарате
- Дисковая щётка начинает вращаться с повышенной скоростью

#### Указание:

Число оборотов может быть увеличено только через 3 секунды после включения прибора.

Частота вращения уменьшается при отпускании выключателя (3) и повторном включении

## Обслуживание

#### Указание:

Путём лёгкого перемещения рукоятки вверх- и вниз можно удержать аппарат после запуска в позиции

### Управление направлением движения аппарата:

#### Влево

Опустить или слегка вжать вниз рукоятку

#### Вправо


Поднять или слегка потянуть вверх рукоятку

- Раствор чистящего средства нанести на очищаемую поверхность или открыть кран на баке чистящего средства (принадлежности)
- Перемещать аппарат вручную по очищаемой поверхности.
- Не давить прибором на очищаемую поверхность. При необходимости использовать дополнительный груз (принадлежности).
- При сильном загрязнении выполнить уборку повторно

- После этого собрать грязную воду с помощью пылесоса для мокрой уборки или впитывающей влагу тряпки.

## Бак для чистящего средства (принадлежность)

## Монтаж




- Отвинтить винты креплений (1 и 2)
- Подвесить бак для чистящего средства к нижнему креплению.

#### Указание:

Проследить за тем, чтобы бак для чистящего средства находился над двигателем.

- Зафиксировать бак для чистящего средства, переместив крепления
- Завинтить винты креплений (1 и 2)



- Вставить шланг (3) для подачи чистящего средства в специальное отверстие в шасси



### **Внимание!**

Шланг не должен прикасаться к дисковой щётке или приводной тарелке.

## **Заправка**



### **Внимание!**

Бак заполняется моющим средством максимально до верхней отметки (10 литров)

- Концентрация чистящего средства/пропорция компонентов смеси указана на упаковке чистящего средства
- Следует соблюдать указания по безопасности - и обслуживанию изготовителя чистящих средств -




### **Внимание!**

Опасность повреждения бака для чистящего средства

Значение pH смеси чистящего средства и воды должно составлять от pH 5 до pH 9

- Удалить крышку
- Залить чистящее средство
- Установить крышку на место

## **Обслуживание**



- Вытянуть дозирующий рычаг (4) и распределить чистящее средство

### **Указание:**

Дозирование чистящего средства осуществляется плавно с помощью рычага (4)

## **Дополнительный груз (не для BDS 33/190 C и BDS 43/Duo C)**



### **Опасность!**

Опасность ущемления пальцев

Дополнительный груз следует поднимать только за специальные выемки


Дополнительный груз применяется только при сильном загрязнении

Он увеличивает давление прижима

### **Указание:**

Повышенное давление прижима увеличивает износ щёток

## Монтаж



- Дополнительный груз следует поднимать за специальные выемки
- Уложить груз на аппарат

## Указания по применению

### Общая очистка / Снятие слоя:

BDS 33/190 C, BDS 43/150 C,  
BDS 43/Duo C (150 об/мин)

- белая дисковая щётка
- серая дисковая щётка
- фрикционный диск подложки + накладка
- RM 69 ES
- RM 752
- RM 754 (линолеум)
- бак

### Последовательность операций:

- Вставить дисковую щётку или фрикционный диск подложки и накладку
- Заполнить бак (чистящее средство - дозируется согласно инструкции)
- Выполнить очистку пола/снятие слоя
- Собрать чистящую жидкость с помощью влажного пылесоса
- Перед нанесением нового покрытия пол следует нейтрализовать и хорошо просушить

### Мойка ковра пеной:

BDS 33/190 C, BDS 43/150 C,  
BDS 43/Duo C (150 об/мин)

- Вспенивающая щётка
- RM 768
- бак

### Последовательность операций:

- Вставить дисковую щётку
- Заполнить бак для моющего средства (чистящее средство-дозируется согласно инструкции)
- Нанести пену на пол
- Собрать пену с помощью моющего пылесоса, промыть ковёр чистой водой с использованием моющего пылесоса

### Чистка ковра с использованием накладок из микроволокна:

BDS 33/190 C, BDS 43/150 C,  
BDS 43/Duo C (150 об/мин)

- фрикционный диск подложки + накладка из микроволокна
- RM 770 (не содержащее тензидов моющее средство) или вода
- Разбрзгиватель

### Последовательность операций:

- Вставить фрикционный диск подложки и установить накладку
- Смочить накладку моющей жидкостью/водой (накладка должна быть только слегка влажной, чтобы обеспечить впитывание грязи)
- Очистить пол

### Процесс основной очистки:

BDS 33/190 C, BDS 43/150 C, BDP 43/410 C, BDS 43/Duo C

- фрикционный диск подложки + красная накладка
- RM 748
- RM 747 (Wet-Look-Cleaner)
- Опрыскиватель

### Последовательность операций:

- Вставить фрикционный диск подложки и установить накладку
- Обработать пол. Чистящая жидкость наносится на пол в процессе чистки с помощью опрыскивателя

### Полирование:

(полы с покрытием)  
BDP 43/410 C, BDS 43/Duo C (300 об/мин)

- фрикционный диск подложки + бежевая накладка

### Последовательность операций:

- Вставить фрикционный диск подложки и установить накладку
- Отполировать пол

### Кристаллизация:

(Допускается применение только на содержащих кальций каменных покрытиях)

BDS 33/190 C, BDS 43/150 C

- фрикционный диск подложки + кристаллизационные накладки

- RM 749
- Разбрзгиватель
- Тряпка для мытья полов

### Последовательность операций:

- Очистить пол, нейтрализовать его и хорошо высушить
- ок. 10 м<sup>2</sup> нанести на пол моющее средство RM 749 с помощью разбрзгивателя
- С помощью тряпки равномерно распределить средство по полу
- Дать полу немного подсохнуть
- Обработать пол кристаллизационной накладкой до сильного блеска
- В случае необходимости повторить процесс, начиная с этапа 2, до появления желаемого блеска


### После работы



#### Внимание!

Соблюдать законодательные предписания по удалению растворов моющих средств

- Отключить прибор и отсоединить сетевой штекер



- Надлежащим образом сматывать сетевой кабель
- Снять бак для чистящего средства (принадлежность) и слить неиспользованный раствор чистящего средства

- Промыть бак для моющего средства или опрыскиватель (принадлежность) чистой водой
- После использования демонтировать дисковую щётку/приводную тарелку
- Загрязнённые накладки промыть водой, макс. 60 °C

## Чистка аппарата и уход за ним

- Очищать аппарат только влажной тряпкой
- В заключение протереть чистой сухой тряпкой
- Запрещается применять химические чистящие средства

## Защита от замерзания

- Хранить аппарат в защищенном от мороза помещении
- Опорожнить бак для чистящего средства (принадлежность)

## Возможные неисправности

### Неудовлетворительный результат очистки

- Изнашенная дисковая щётка/ заменить накладку
- Загрязнённые накладки заменить и промыть водой, макс. 60 °C
- Проверить дисковую щётку или накладки, а также чистящее средство на предмет их соответствия конкретному случаю применения

### Дисковая щётка/фрикционный диск подложки не вращается

- Загрязнённые накладки заменить и промыть водой, макс. 60 °C
- Удалить застрявшие инородные тела

- Применять дисковую щётку/накладку, соответствующие очищаемой поверхности
- Защитный выключатель двигателя сбросить нажатием на кнопку (только для BDS 43/Duo C)

### Аппарат работает с повышенным шумом или сильной вибрацией

- Проверить правильность посадки дисковой щётки/фрикционного диска подложки
- Проверить, правильно ли сидит накладка на приводной тарелке
- Проверить, та ли приводная тарелка применяется

### Полное отсутствие или недостаточное количество чистящего средства на обрабатываемом полу

- Залить раствор чистящего средства в бак чистящего средства (принадлежность)
- Проверить работоспособность шлангов и клапанов

Если неисправность устранить не удается, необходимо обратиться в сервисную службу для проверки аппарата

## Технические характеристики

|  |            | BDS 33/190 C | BDS 43/150 C   | BDP 43/410 C   | BDS 43/Duo C   |
|--|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Подключение к электросети</b>             |            |              |                |                |                |
| Напряжение                                   | В          | 220-240      | 220-240        | 220-240        | 230            |
| Частота                                      | Гц         | 50           | 50             | 50             | 50             |
| Двигатель щётки                              | W          | 500          | 1000           | 1300           | 1000/1300      |
| Макс. допустимое полное сопротивление сети * | W          | –            | (0.351+j0.220) | (0.351+j0.220) | (0.351+j0.220) |
| Уровень защиты                               | IP         | IPX4         | IPX4           | IPX4           | IPX4           |
| <b>Щётки</b>                                 |            |              |                |                |                |
| Диаметр                                      | мм         | 330          | 430            | 430            | 430            |
| Частота вращения                             | об/мин     | 191+/-15     | 152+/-15       | 408+/-15       | 150/300+/-15   |
| Давление прижима щётки                       | г/см2      | 37+/-3       | 41+/-3         | 45+/-3         | 42+/-3         |
| <b>Уровень шума</b>                          |            |              |                |                |                |
| Уровень звукового давления                   | дБ(А)      | <65          | <65            | <65            | <70            |
| <b>Вибрации приборов</b>                     |            |              |                |                |                |
| Общий уровень вибранагрузки (ISO 5349)       | м/с2       | <2,5         | <2,5           | <2,5           | <2,5           |
| <b>Габариты</b>                              |            |              |                |                |                |
| Высота двигателя                             | мм         | 260          | 330            | 330            | 330            |
| Высота штанги F                              | мм         | 1120         | 1200           | 1200           | 1200           |
| Масса без принадлежностей                    | кг         | 22           | 41             | 46,5           | 42,5           |
| Длина кабеля                                 | м          | 12           | 12             | 15             | 15             |
| <b>Дополнительное оснащение</b>              |            |              |                |                |                |
| Розетка для отсоса                           | да/<br>нет | нет          | да             | да             | да             |

\* с установленным всасывающим узлом

## Принадлежности

---

### BDS 33/190 C

#### Номер для заказа

|  |             |
|--|-------------|
| Бак для чистящего средства на 10<br>литров | 4.071-150.0 |
|--|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| Разбрзигивающий узел в сборе<br>(Cleanern) | 6.394-447.0 |
|--|-------------|

### Щётки

|  |             |
|--|-------------|
| Подметальная красного цвета<br>PPN 0,6 | 6.369-890.0 |
|--|-------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Вспенивающая щётка PPN 0,3 | 6.369-891.0 |
|----------------------------|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| Полировочная щётка (мексиканская<br>фибра) | 6.369-892.0 |
|--|-------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Щётка Tupex (зерно) | 6.369-893.0 |
|---------------------|-------------|

### Накладки (моются водой, макс. 60 °C)

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Накладки белые (5 штук) | 6.369-903.0 |
|-------------------------|-------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Накладки бежевые (5 штук) | 6.369-904.0 |
|---------------------------|-------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Накладки красные (5 штук) | 6.369-905.0 |
|---------------------------|-------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Накладки зелёные (5 штук) | 6.369-906.0 |
|---------------------------|-------------|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Накладки чёрные (5 штук) | 6.369-907.0 |
|--------------------------|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| Накладки кристаллизационные 3М<br>серебряные<br>(5 штук) | 6.369-909.0 |
|--|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| Накладки из микроволокна для<br>ковров и каменно-керамического<br>покрытия | 6.369-908.0 |
|--|-------------|

### Приводная тарелка

|  |             |
|--|-------------|
| Приводная тарелка R 33<br>низкоскоростная (пластмасса) | 6.369-894.0 |
|--|-------------|

## Принадлежности

| BDS 43/150 C, BDP 43/410 C, BDS 43/Duo C                             | Номер для заказа | BDS 43/150 C | BDP 43/410 C | BDS 43/Duo C |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Бак для чистящего средства на 10 литров                              | 4.071-150.0      | x            |              | x            |
| Разбрзгивающий узел в сборе (Cleanern)                               | 6.394-447.0      | x            |              | x            |
| Пакетные фильтры для всасывающего узла                               | 6.904-253.0      | x            | x            | x            |
| Всасывающий узел (включая шланги)                                    | 6.812-035.0      | x            | x            | x            |
| Отсасывающее кольцо в сборе  | 6.812-051.0      | x            | x            | x            |
| Дополнительный груз 10 кг  | 6.369-910.0      | x            | x            |              |
| <b>Щётки</b>   |                  |              |              |              |
| Подметальная красного цвета PPN 0,6                                  | 6.369-895.0      | x            |              | x            |
| Вспенивающая щётка PPN 0,3   | 6.369-896.0      | x            |              | x            |
| Полировочная щётка (мексиканская фибра)                              | 6.369-897.0      |              | x            | x            |
| Щётка Tupex (зерно)  | 6.369-898.0      | x            |              | x            |
| Шлифовальная бумага, зерно 36  | 6.905-383.0      | x            |              |              |
| Шлифовальная бумага, зерно 60  | 6.905-384.0      | x            |              |              |
| Шлифовальная бумага, зерно 100                                       | 6.905-385.0      | x            |              |              |
| Шлифовальная сетка, зерно 60   | 6.369-464.0      | x            |              |              |
| Шлифовальная сетка, зерно 100  | 6.369-466.0      | x            |              |              |
| Шлифовальная сетка, зерно 150  | 6.369-467.0      | x            |              |              |
| <b>Накладки (моются водой, макс. 60 °C)</b>                          |                  |              |              |              |
| Накладки белые (5 штук)  | 6.369-469.0      |              | x            | x            |
| Накладки бежевые (5 штук)  | 6.370-138.0      |              | x            | x            |
| Накладки красные (5 штук)  | 6.369-470.0      | x            | x            | x            |
| Накладки синие (5 штук)  | 6.369-471.0      | x            |              | x            |
| Накладки зелёные (5 штук)  | 6.369-472.0      | x            |              | x            |
| Накладки чёрные (5 штук)   | 6.369-473.0      | x            |              | x            |
| Накладки кристаллизационные 3М коричневые (5 штук)                   | 6.905-386.0      | x            |              | x            |
| Накладки кристаллизационные 3М серебряные (5 штук)                   | 6.369-911.0      | x            |              | x            |
| Накладки из микроволокна для ковров и каменно-керамического покрытия | 6.905-526.0      | x            |              | x            |
| <b>Приводная тарелка</b>   |                  |              |              |              |
| Приводная тарелка R 43 низкоскоростная (пластмасса)                  | 6.369-899.0      | x            |              | x            |
| Приводная тарелка R 43 двухскоростная (резиновый колокол)            | 6.369-901.0      | x            | x            | x            |
| Приводная тарелка R 43 высокоскоростная (пена)                       | 6.369-900.0      |              | x            | x            |
| Приводная тарелка, шлифовальная бумага                               | 6.369-902.0      | x            |              |              |
| Шлифовальный диск для бесшовного пола                                | 6.369-934.0      | x            |              |              |




|            |     |
|------------|-----|
| Deutsch    | 147 |
| English    | 147 |
| Français   | 148 |
| Italiano   | 148 |
| Nederlands | 149 |
| Español    | 149 |
| Português  | 150 |
| Ελληνικά   | 150 |
| Svenska    | 151 |
| Suomi      | 151 |
| Türkçe     | 152 |
| Русский    | 152 |




## BDS 33/190 C

1.291-201



## BDS 43/150 C BDP 43/410 C

1.291-202 \*EUR  
1.291-204 \*EUR



## BDS 43 DUO C

1.291-205 \*EUR

