


KÄRCHER

makes a difference



Русский















**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome









59684470 02/18

1









Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Описание прибора

Изображения см. на развороте!



Рисунок 1

- 1 Шланг высокого давления
- 2 Струйная трубка
- 3 Форсунка высокого давления, белая
- 4 Форсунка высокого давления, коричневая
- 5 Зажим для фиксации форсунки
- 6 Крепление для струйной трубки
- 7 Зажим
- 8 Блокировка ручного пистолета-распылителя
- 9 Подключение шланга высокого давления
- 10 Ручной пистолет-распылитель
- 11 Кнопка для отсоединения шланга высокого давления от ручного пистолета-распылителя
- 12 Установочная гайка
- 13 Крепление для ремня
- 14 Присоединение для шланга высокого давления KÄRCHER с быстродействующей муфтой
- 15 Насадка для защиты от перегиба
- 16 Лента-липучка
- 17 Лямка
- 18 Телескопическая трубка

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.



Старые аппараты содержат ценные материалы, которые можно повторно использовать, и которые подлежат вторичной переработке. Поэтому утилизацию данных старых аппаратов следует выполнять через подходящие системы сбора.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

www.kaercher.com/REACH

Степень опасности

△ ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

Указания по технике безопасности

- Эти приборы не предназначены для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Эксплуатация прибора детьми или лицами, не прошедшими инструктаж, запрещается. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- В ходе работ по очистке в зоне очистки не должны находиться лица и предметы.
- Соблюдайте все правила пользования, указанные в инструкции.
- Максимальная температура воды 60 °C (соблюдать указания по эксплуатации высоконапорного моющего аппарата).
- Струю высокого давления следует запускать только после того, как оператор займет безопасное положение.
- При завершении работы по очистке выключить высоконапорный моющий аппарат и отсоединить шланг высокого давления от высоконапорного пистолета.
- Следует соблюдать осторожность при нахождении вблизи от электрических проводов или высоковольтных линий. Также во время чистки следует соблюдать достаточный интервал.

Общие указания

Использование по назначению

Телескопическую струйную трубку можно использовать с любым аппаратом высокого давления Kärcher Home & Garden классов K2 - K7.

Она не предназначена для профессионального использования.

Запасные части

Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте www.kaercher.com.

Подготовка

Перед эксплуатацией необходимо установить следующие детали: шланг высокого давления, насадка для защиты от перегиба, крепление для струйной трубки, ляжка и струйная трубка.

Установить форсунку высокого давления на струйную трубку

Выбрать форсунку в зависимости от типа моющего аппарата высокого давления.

К 2, К 3, К 4, К 5: Использовать коричневую форсунку высокого давления

К 6, К 7: Использовать белую форсунку высокого давления (уже установлена)

Рисунок 2

→ Удалить зажим для фиксации форсунки.

Для этого следует сначала высвободить ее из паза, расположенного внизу, при помощи небольшой отвертки.

→ Не снимать необходимую форсунку высокого давления.

→ Выбрать необходимую форсунку высокого давления в зависимости от типа моющего аппарата высокого давления и выдвинуть ее.

→ Вставить зажим и закрепить форсунку высокого давления.

Установить шланг высокого давления, насадку для защиты от перегибов и крепление для струйной трубки

Рисунок 3

→ Ослабить закрепляющую гайку и вытянуть тонкий конец трубы прикл. на 30 см.

Рисунок 4

→ Надеть на конец трубки насадку для защиты от перегибов.

Рисунок 5

→ Проталкивать шланг высокого давления снизу через насадку для защиты от перегибов и трубку до тех пор, пока не будет видно соединение высокого давления, расположенное на конце трубки (прикл. 15 см).

Рисунок 6

→ Извлечь зажим из крепления.

→ Закрепить шланг высокого давления и перемещать крепление по соединению высокого давления до фиксации.

→ Полностью надеть крепление на трубку и повернуть таким образом, чтобы имеющиеся на нем 2 отверстия совпали с отверстиями на трубке. Затем вдавить зажим и закрепить его.

Установить шланг высокого давления на ручной пистолет-распылитель

Рисунок 7

Указание: Распутать шланг высокого давления и установить без перекоса.

→ Извлечь зажим для шланга высокого давления из ручного пистолета-распылителя.

→ Вставить шланг высокого давления в ручной пистолет-распылитель.

→ Вдавить скобу до фиксации. Проверить надежность крепления, потянув за шланг высокого давления.

Установка струйной трубки

Рисунок 8

→ Плотно вставить струйную трубку в адаптер и зафиксировать ее, повернув на 90°.

Установка лямки

Рисунок 9

→ Зацепить лямку за соответствующие крепления.

Начало работы

→ Шланг высокого давления, подключенный к мощному аппарату высокого давления, отсоединить от ручного пистолета-распылителя (см. инструкцию по эксплуатации мощного аппарата высокого давления). Конец шланга высокого давления подключить к ручному пистолету-распылителю, расположенному на телескопической струйной трубке.

Примечание: для аппаратов высокого давления без быстродействующей муфты необходим Т-образный переходник (номер для заказа 2.644-031.0)! Т-образный переходник устанавливается между телескопической струйной трубкой и шлангом высокого давления.

Установка шланга высокого давления

Рисунок 10

→ Вставить шланг высокого давления в присоединение телескопической струйной трубки до его отчетливо слышной фиксации.

Указание: Соблюдать правильность расположения соединительного ниппеля.

Управление

Указание: Перед началом эксплуатации прочитайте и соблюдайте указания по технике безопасности.

Рисунок 11

Удобно расположить телескопическую струйную трубку:

- Ослабить гайку и установить ручной пистолет-распылитель в желаемое положение посредством перемещения, затем заново закрепить и проверить фиксацию.

Телескопическая струйная трубка состоит из трех отдельных выдвижных трубок. Для обеспечения хорошей стабильности во время работы следует вначале вытащить нижние трубки.

Рисунок 12

- Ослабить гайку и вытянуть трубки на желаемую длину, затем заново закрепить и проверить фиксацию.
- Используйте высоконапорный моющий аппарат согласно инструкции по эксплуатации.
- Включить высоконапорный моющий аппарат.

Рисунок 13

- Разблокировать рычаг ручного пистолета-распылителя.
- Вставить рычаг ручного пистолета-распылителя и начать процесс очистки.

⚠ ОСТОРОЖНО

*Опасность травмирования отдачей!
Хорошо удерживать струйную трубку.*

Окончание работы

- Включить высоконапорный моющий аппарат.

Освободить аппарат от давления:

- Перекрыть подачу воды к моющему аппарату высокого давления.
- Нажать рычаг ручного пистолета-распылителя для сброса давления в системе.

Рисунок 14

- Открутить шланг высокого давления от телескопической струйной трубки и прикрепить на ручной пистолет-распылитель моющего аппарата высокого давления.

Хранение

Рисунок 15

- Смотать шланг высокого давления, закрепить при помощи прилагающейся ленты-липучки и вложить в насадку для защиты от перегибов.

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

- 3 год выпуска
- 0 столетие выпуска
- 1 десятилетие выпуска
- 9 вторая цифра месяца выпуска
- 0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09/(2)013.



THANK YOU!
MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

