

KÄRCHER

makes a difference

Русский










**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome



59691390 (06/20)

A





дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Указания по технике безопасности

△ ОСТОРОЖНО

- Не использовать устройство, если вблизи чистящей головки находятся другие люди.
- По окончании режима очистки и перед началом работ выключать моющий аппарат высокого давления и отсоединять швабру от высоконапорного пистолета.
- Выпускать струю под давлением из высоконапорного пистолета разрешается только тогда, когда швабра находится на очищаемой поверхности.
- Опасность отдачи. Следить за устойчивым положением и прочно удерживать высоконапорный пистолет с удлинительной трубкой.
- Максимальная температура воды 60°C (соблюдать указания, содержащиеся в инструкции по эксплуатации моющего аппарата высокого давления).

Общие указания



Перед первым использованием

устройства следует ознакомиться с данной оригинальной инструкцией по эксплуатации и действовать в соответствии с ней. Сохранять оригинальную инструкцию по эксплуатации для

Примечание

- Обязательно соблюдать инструкции по безопасности для вашего моющего аппарата высокого давления, а также локальные предписания и распоряжения

Изображения и описания в данном руководстве по эксплуатации

Изображения и описания в данном руководстве по эксплуатации могут отличаться в зависимости от объема поставки и комплектации вашего устройства.

Примечание

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Использование по назначению

Насадка для очистки фасадов и стеклянных поверхностей может использоваться со всеми мощными аппаратами высокого давления компании Kärcher Home & Garden, произведенными начиная с 2008 года, рабочее давление которых составляет до 18 МПа (180 бар/2600 psi).

Насадка для очистки фасадов и стеклянных поверхностей идеально подходит для высоконапорной очистки фасадов домов и поверхностей из стекла, таких как зимние сады, оконные поверхности и остекление фасадов. Насадка для очистки фасадов и стеклянных поверхностей является идеальным дополнением к телескопической струйной трубке TLA 4 для безопасной уборки на больших высотах.

Насадку для очистки фасадов и стеклянных поверхностей также можно использовать с любой стандартной удлинительной трубкой Kärcher или же устанавливать непосредственно на пистолет.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения

Опасность повреждений вследствие воздействия различных сил.

Телескопическая струйная трубка и стандартные удлинительные трубки Kärcher не должны использоваться одновременно.

Насадка для очистки фасадов и стеклянных поверхностей предназначена исключительно для использования в домашнем хозяйстве.

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.



Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и окружающей среды. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.



Работы с мощными средствами должны проводиться только на водонепроницаемых рабочих поверхностях с подключением к бытовой канализации. Не допускать попадания мощных средств в водоемы или почву.

Указания по компонентам (REACH)

Для получения актуальной информации о компонентах см. www.kaercher.de/REACH

Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Описание устройства

Рисунки см. на страницах с рисунками

Рисунок А

- 1 Подсоединение штыка
- 2 Рамка для чистки стекла
- 3 Кронштейн рамки
- 4 Текстильный чехол для чистки стекла
- 5 Рамка для чистки фасада со щетиной
- 6 Зажим сопла высокого давления
- 7 Сопло высокого давления

Установка рамки

Примечание

При установке следить за прочностью соединения компонентов устройства.

Рисунок С

1. Выбрать нужную рамку:
 - a Рамка со щетиной для поверхностей стен
 - b Рамка для очистки поверхностей из стекла с текстильным чехлом
2. Установить рамку на кронштейн (до щелчка).
 - a При использовании рамки для очистки стекла необходимо плотно прижать текстильный чехол к рамке для его закрепления.

Установка на телескопическую струйную трубку*

Примечание

При установке следить за прочностью соединения компонентов устройства.

Рисунок В

1. Вставить штык в держатель.
2. Повернуть насадку для очистки фасадов и стеклянных поверхностей до щелчка.

Насадка для очистки фасадов и стеклянных поверхностей также может устанавливаться на стандартные удлинительные трубки Kärcher или непосредственно на пистолет высокого давления. Операции по установке идентичны. При необходимости повторить данный процесс для других удлинительных трубок.

*Не входит в комплект поставки.

Ввод в эксплуатацию

Перед использованием устройство необходимо установить.

1. Установка нужной рамки
2. Подсоединить устройство к телескопической струйной трубке, удлинителю или пистолету высокого давления.

Эксплуатация

Очистка стен

Перед началом работы удалить с очищаемой поверхности крупные элементы загрязнения (напр., путем подметания) во избежание повреждения устройства.

Примечание

- *Перед применением на чувствительных поверхностях, например, деревянных, необходимо проверить устройство в малозаметном месте.*
 - *Не фиксировать в одном положении, постоянно передвигать во время чистки.*
1. Установка рамки для очистки фасадов
 2. Удерживать насадку для очистки фасадов и стеклянных поверхностей на очищаемой поверхности.

Рисунок D

3. Разблокировать рычаг ручного пистолета-распылителя.
4. Потянуть рычаг ручного пистолета-распылителя. Устройство включится.
5. Очищать поверхность следует равномерными движениями.

Очистка стеклянных поверхностей

Для эффективной очистки стеклянной поверхности следует перемещать по ней насадку для очистки фасадов и стеклянных поверхностей ровными дорожками сверху вниз.

Рисунок E

1. Установить рамку для очистки стекла.
2. Закрепить на рамке текстильный чехол.
3. Разблокировать рычаг ручного пистолета-распылителя.
4. Потянуть рычаг ручного пистолета-распылителя. Устройство включится.
5. Очистить стеклянные поверхности.

После использования

После использования ополоснуть устройство струей воды под небольшим напором.

- Снять насадку для очистки фасадов и стеклянных поверхностей и, при необходимости, телескопическую струйную трубку или удлинительные трубки с пистолета высокого давления.
- При необходимости снять рамку.
- Ополоснуть насадку для очистки фасадов и стеклянных поверхностей вместе с пистолетом высокого давления (без остальных компонентов) или протереть влажной ветошью.
- Промыть рамку для очистки фасадов под проточной водой и удалить со щетины посторонние предметы.
- Снять текстильный чехол с рамки для очистки стекла и промыть теплой водой. Текстильный чехол также можно стирать в стиральной машине при температуре до 60°C.

Хранение

Устройство следует хранить в защищенном от мороза месте.

Уход и техническое обслуживание

Демонтаж/установка сопел

Описанный порядок действий применяется ко всем существующим соплам на устройстве.

Рисунок F

1. Снять зажимы.
2. Извлечь сопло высокого давления.
3. Вставить сопло высокого давления.
4. Установить зажимы.

Очистка сопла высокого давления

1. Демонтировать сопло высокого давления.
2. Промыть сопло высокого давления чистой водой в обоих направлениях. При необходимости заменить поврежденное сопло высокого давления.
3. Установить сопло высокого давления.

Помощь при неисправностях

Моющее устройство высокого давления не создает давление или пульсирует

Сопла высокого давления засорены или повреждены

1. Снять сопла высокого давления.
2. Проверить сопла высокого давления на наличие засора и при необходимости очистить.
3. Проверить сопла высокого давления на наличие повреждений и при необходимости заменить.
4. Промыть насадку для очистки фасадов и стеклянных поверхностей (без сопел) чистой водой.
5. Снова установить сопла высокого давления.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, установленные уполномоченной организацией по сбыту нашей продукции. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственных браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания. (Адрес указан на обороте)

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

- 3 год выпуска
- 0 столетие выпуска
- 1 десятилетие выпуска
- 9 вторая цифра месяца выпуска
- 0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2) 013.



THANK YOU!
MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

